











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



neoLab® Funk Thermo-/Hygrometer mit 3 kabellosen Sender

106,50 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Das **neoLab Funk Thermo-/Hygrometer mit 3 kabellosen Sendern** wird benutzt für die Kontrolle von Raum- und Außenklima. Mit den drei mitgelieferten kabellosen Sensoren können Temperatur und Feuchtigkeit bis zu einer Reichweite von 100 Metern gemessen und beobachtet werden. Im Labor kann somit das Klima in drei verschiedenen, temperatursensitiven Räumen (Kühlraum, Heizraum,...) unabhängig voneinander kontrolliert werden.

Das hochauflösende Display mit Maßen von 128 x 32 x 128 mm und einem Gewicht von 217 g dient der permanenten visuellen Kontrolle der gewünschten Parameter. Das Display ist zum Stellen oder Hängen bestens geeignet.

- 3 x 1,5 V AA Batterien nicht inklusive
- Temperaturbereich: -10 bis 60 °C
- Feuchtigkeit 1 bis 99 %

Kompatibel mit dem neoLab Funk Temperaturüberwachungssystem mit 3 kabellosen Sendern (2-5442) für eine permanente Datenaufzeichnung auf PC oder Android Geräten.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-5441
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156411
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Temp MAX	60 °C
Temp MIN	-10 °C
Breite	128 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	128 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Gewicht	217 g
Typ Schnittstelle	WLAN
Zähl- und Messgeräte Eigenschaften	mit Schnittstelle mit Grenzwerteinstellung mit Alarmfunktion im Set inklusive Batterien/Akku für die Wandmontage geeignet
(Kombinierte) Funktionen	Thermometer Hygrometer
Energieversorgung	Akku Batterie
Anzahl Teile im Set	2
gemessene Größe(n)	Temperatur Luftfeuchte
Messeinheit	mm HG rel. °C °F
rF MAX	99.00 rF
rF MIN	1.00 rF

